

MOTORIZACION	GRUPO 1		
	10/20/30/50 70/90/100	40/80*	60
207 Compact 1.4 N	\$ 5.930	\$ 7.370	\$ 6.780
207 Compact 1.6 N	\$ 5.930	\$ 7.370	\$ 6.780
207 Compact 1.4 HDI	\$ 6.520	\$ 6.520	\$ 6.780
207 Compact 2.0 HDI	\$ 6.520	\$ 6.520	\$ 6.780
301 Nafta	\$ 6.790	\$ 8.330	\$ 7.650
301 HDI	\$ 7.380	\$ 7.380	\$ 8.500
208 1.5 N	\$ 6.790	\$ 8.330	\$ 7.650
208 1.6 N	\$ 6.790	\$ 8.330	\$ 7.650
208 HDI	\$ 7.920	\$ 7.920	\$ 8.900
2008 1.6 N	\$ 6.790	\$ 8.330	\$ 7.650
2008 1.6 Sport	\$ 8.420	\$ 9.550	\$ 9.320
308 1.6 N	\$ 7.640	\$ 8.670	\$ 8.470
308 1.6 N Turbo	\$ 8.420	\$ 9.550	\$ 9.320
308 1.6 HDI	\$ 8.320	\$ 8.320	\$ 9.210
308 2.0 N	\$ 7.640	\$ 8.670	\$ 8.470
408 1.6 N	\$ 7.640	\$ 8.670	\$ 8.470
408 1.6 HDI	\$ 8.320	\$ 8.320	\$ 9.210
408 2.0 N	\$ 7.640	\$ 8.670	\$ 8.470
408 1.6 N Turbo	\$ 8.420	\$ 9.550	\$ 9.320
Hoggar 1.6 N	\$ 5.660	\$ 7.030	\$ 6.470
Nueva Partner Presence 1.4 N	\$ 5.480	\$ 6.560	\$ 6.560
Nueva Partner 1.4 N	\$ 5.660	\$ 7.090	\$ 6.460
Nueva Partner 1.6 N	\$ 5.660	\$ 7.090	\$ 6.460
Nueva Partner 1.6 HDI	\$ 6.790	\$ 6.790	\$ 7.760
208 XY	\$ 8.340	\$ 9.900	\$ 9.510
208 GTI	\$ 8.340	\$ 9.900	\$ 9.510
208 GT	\$ 8.420	\$ 9.550	\$ 9.320
308 CC 1.6 N Turbo	\$ 8.340	\$ 9.900	\$ 9.510
308 GTI 1.6 N	\$ 8.340	\$ 9.900	\$ 9.510
RCZ 1.6 N Turbo	\$ 9.740	\$ 11.980	\$ 11.688
3008 1.6 N Turbo	\$ 8.340	\$ 9.900	\$ 9.510
3008 2.0 HDI	\$ 8.930	\$ 8.930	\$ 10.190
3008 SUV	\$ 8.280	\$ 9.802	\$ 9.508
3008 SUV HDI	\$ 8.930	\$ 8.930	\$ 10.190
5008 N	\$ 8.280	\$ 9.802	\$ 9.508
5008 N HDI	\$ 8.930	\$ 8.930	\$ 10.190
5008 1.6 N Turbo	\$ 8.340	\$ 9.900	\$ 9.510
4008 2.0 N	\$ 9.740	\$ 11.570	\$ 18.990
508 1.6 N Turbo	\$ 9.740	\$ 11.980	\$ 11.680
508 2.0 HDI	\$ 9.740	\$ 9.740	\$ 11.650
508 GT	\$ 9.740	\$ 11.960	\$ 11.650
Expert Premium 1.6 HDI	\$ 8.210	\$ 8.210	\$ 9.250
Expert 1.6 HDI	\$ 6.790	\$ 6.790	\$ 7.760
Expert 2.0 HDI	\$ 6.790	\$ 6.790	\$ 7.760
Boxer 2.3 HDI	\$ 9.060	\$ 9.060	\$ 10.080
Boxer Premium	\$ 9.060	\$ 9.060	\$ 10.080

Precios vigentes desde el 01/08/2018 al 31/08/2018.

\* El servicio de 80.000 Km no incluye Cambio de Correa de Distribucion en aquellos modelos que así lo requieran.

\* El cambio de correa de distribución debe realizarse por tiempo o KM lo que ocurra primera, consultar en el manual de mantenimiento del vehículo.Presupuestar con el Concesionario.

\*\* Los servicios del modelo Boxer se realizan cada 10.000 Km.

\*\*\* El reemplazo de filtro de combustible de modelo 4008, se realiza cada 60.000 km.

Los vehículos que poseen caja automática, no tienen incluido en el precio el cambio de aceite de la misma a los 60.000 Km.

Los servicios son comercializados al público por los concesionarios de la Red Peugeot indicados exclusivamente.

PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A., Av. Pte. Perón 1001, Villa Bosch, Buenos Aires, C.U.I.T.: 30-50474453-8.